非農田排水之灌溉水質基準值檢測方式及品質管制作業準則 總說明

依一百零九年七月二十二日公布之「農田水利法」(以下簡稱本法) 第十五條之規定:「主管機關辦理前條第二項規定灌溉水質之基準值檢 測方式、品質管制及其他相關事項之準則,由主管機關會商中央環保主 管機關定之。」,為配合本法之規定,規範灌溉水質基準值之檢測方式 、品質管制及其他相關辦理事項,採納中央環保主管機關公告之各項水 質檢測方法,爰訂定「非農田排水之灌溉水質基準值檢測方式及品質管 制作業準則」,計五條,其要點如次:

- 一、本準則之法源依據。(第一條)
- 二、灌溉水質基準值之檢測方式。(第二條)
- 三、灌溉水質採樣、保存及檢測之品質管制事項。(第三條)
- 四、委任或委託辦理品質管制之授權。(第四條)
- 五、本準則施行日期。(第五條)

非農田排水之灌溉水質基準值檢測方式及品質管 制作業準則

條 明 第一條 本準則依農田水利法(以下簡稱本準則授權依據。 本法)第十五條規定訂定之。

- 第二條 項所定非農田排水之水質檢測時,其採 樣、保存及檢測方式如下:
 - 一、依行政院環境保護署公告之河川、 湖泊及水庫水質採樣通則 (NIEA W 104) 與事業放流水採樣方法(NIE A W109) •
 - 二、灌溉水質基準值管制項目與品質項 目之檢測方式如附表一及附表二。
- 主管機關辦理本法第十四條第二一、現行有關水質保護之檢測,多由環保 主管機關依相關環保法規執行。環保 主管機關為避免實務上受到有關檢測 方式與品質之挑戰,已訂定若干有關 檢測方法,以嚴格執行檢測,供管理 與處罰之依據。主管機關為執行農田 水利法第十四條第二項規定,檢測經 許可排放於農田水利設施範圍內之非 農田排水,亦應採取在實務上具公信 力之方式,確保與環保主管機關所採 之水質檢測具有一致性,以避免造成 爭議,爰為本條規定。
 - 二、農田水利渠道應區分其下游是否具備 引灌需求,而有不同等級的灌溉水質 要求,故依本法第十四條第三項所定 灌溉排水管理辦法中,將灌溉水質基 準值區分為管制項目及品質項目。考 量重金屬對於農作物及人體健康風險 具危害性,氫離子濃度指數(pH值)對 於渠道水體環境及農作物生長具影響 性,所有渠道均不應超量,故訂定管 制項目適用於所有渠道。至於導電度 等項目,主要須考量維護整體生態平 衡,故僅針對下游具引灌需求之渠道 者,訂定品質項目加嚴管制。配合上 揭有關灌溉水質基準值區分為管制項 目及品質項目,應採取在實務上具公 信力之檢測方式,以避免造成爭議, 爰明定其檢測方式依管制項目及品質 項目分列如附表一及附表二。
- 第三條 主管機關應依下列行政院環境保 護署公告之相關指引,執行前條之品質 管制事項:
 - |一、為維持灌溉水質樣品分析及檢測數據 之公信力,需執行品質管制,管制程 序包含樣品分析與查核、監控採樣及

- 一、環境樣品採集及保存作業指引(NIE A-PA102) •
- 二、環境檢驗室品質管制指引通則(NIE A-PA101) •
- 三、環境檢驗檢量線製備及查核指引(N IEA-PA103) •
- 四、環境檢驗品管分析執行指引(NIEA-PA104) •
- 五、環境檢驗品質管制圖建立指引(NIE A-PA105) •
- A-PA106) •
- 七、環境檢驗方法偵測極限測定指引(N IEA-PA107) •
- 八、環境檢驗儀器設備校正及維護指引 (NIEA-PA108) •
- 九、其他經行政院環境保護署公告之相 關指引。

檢測過程,並保留相關紀錄,以利後 續追蹤管理。為避免灌溉水質樣品之 採樣、保存及檢測受到人為、容器或 環境之干擾,環保主管機關已訂定相 關作業指引,以確保取得未受污染樣 品。主管機關亦應採取實務可行之環 境樣品採集及保存作業指引,確保與 環保主管機關所採之樣品流程具有一 致性,以利後續檢測分析數據準確度 與精密度高,爰為本條規定。

六、環境檢驗器皿清洗及校正指引(NIE)二、環保主管機關為避免樣品檢測受到人 為、環境或儀器之干擾,實務上已訂 定相關品質管制指引(包含管制查核 、檢測品管分析、器皿清洗及校正、 儀器設備校正及維護等),以確保檢 測數據具公信力,供後續管理與裁處 之依據。主管機關為執行灌溉水質樣 品品質管制規定,亦應採取實務可行 之環境檢驗品質管制指引,確保與環 保主管機關所採之樣品品質管制具有 一致性,以避免檢驗中心檢測結果造 成爭議,爰加以列舉。

第四條 、法人或其他機關(構)辦理。

前條所定品質管制事項,主管機灌溉水質基準值之品質管制事項,具有高 關得委任所屬機關(構),或委託學校|度之專業性,有借重專業之所屬機關(構)、學校、法人或其他機關(構)辦理之必 要,爰為本條規定。

本準則自本法施行之日施行。 第五條

本準則施行日期。

附表一 灌溉水質基準值管制項目之檢測方式

編號	項目	檢測方式
1	總鉻(Cr)	依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
	, ,	1. 依行政院環境保護署公告之水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電
2	鎳(Ni)	漿原子發射光譜法(NIEA W311)。
3	銅(Cu)	2. 依行政院環境保護署公告之水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及
		鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法(NIEA W306)。
4	鋅(Zn)	3. 依行政院環境保護署公告之水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合
		電漿質譜法(NIEA W313)。
5	鎘(Cd)	4. 依行政院環境保護署公告之水中金屬檢測方法—石墨爐式原子吸收光
		譜法(NIEA W303)。
6	鉛(Pb)	5. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
		依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
		1. 依行政院環境保護署公告之水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子
		吸收光譜(NIEA W434)。
	砷(As)	2. 依行政院環境保護署公告之水中砷檢測方法-批次式氫化物原子吸收
7		光譜法(NIEA W435)。
7		3. 依行政院環境保護署公告之水中金屬檢測方法—石墨爐式原子吸收光
		譜法(NIEA W303)。
		4. 依行政院環境保護署公告之水中亞砷酸鹽、砷酸鹽及總無機砷檢測方
		法-二乙基二硫代氨基甲酸銀比色法(NIEA W310)。
		5. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
	汞(Hg)	依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
		1. 依行政院環境保護署公告之水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法
		(NIEA W330) °
0		2. 依行政院環境保護署公告之水中汞檢測方法-氧化/吹氣捕捉/冷蒸氣原
8		子螢光光譜法(NIEA W331)。
		3. 依行政院環境保護署公告之水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合
		電漿質譜法(NIEA W313)。
		4. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
9	氫離子 濃度指 數(pH)	依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
		1. 依行政院環境保護署公告之水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-
		電極法(NIEA W424)。
		2. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。

附表二 灌溉水質基準值品質項目之檢測方式

編號	項目	檢測方式
1	導電度	依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一: 1. 依行政院環境保護署公告之水中導電度測定方法—導電度計法(NIEA
	守电及 (EC)	1. 依行政院環境保護者公司之外十等电及例及刀法一等电及引法(INICA W203)。
	(LC)	2. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
2		依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
	懸浮固	1. 依行政院環境保護署公告之水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103~
	體(SS)	105°C乾燥(NIEA W210)。
		2. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
		依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
		1. 依行政院環境保護署公告之水中氨氮之流動分析法—靛酚法(NIEA
		W437) •
	<i>= =</i>	2. 依行政院環境保護署公告之水中氨氮檢測方法—氨選擇性電極法(NIEA
3	氨氮 (MIL N)	W446)。
	(NH_3-N)	3. 依行政院環境保護署公告之水中氨氮檢測方法—靛酚比色法(NIEA W448)。
		4. 依行政院環境保護署公告之水中氨氮檢測方法-分立分析系統比色法
		(NIEA W457) •
		5. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
		依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
		1. 依行政院環境保護署公告之水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿
		原子發射光譜法(NIEA W311)。
		2. 依行政院環境保護署公告之水中銀、編、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅
4	鈉吸著	檢測方法—火焰式原子吸收光譜法(NIEA W306)。
	率(SAR)	3. 依行政院環境保護署公告之水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電 幣 () () () () () () () () () (
		聚質譜法(NIEA W313)。
		4. 依行政院環境保護署環公告之水中金屬檢測方法—石墨爐式原子吸收光 譜法(NIEA W303)。
		5. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
		依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
		1. 依行政院環境保護署公告之水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿
5	殘餘碳	原子發射光譜法(NIEA W311)。
	酸鈉	2. 依行政院環境保護署公告之水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅
	(RSC)	檢測方法-火焰式原子吸收光譜法(NIEA W306)。
		3. 依行政院環境保護署公告之水中金屬及微量元素檢測方法——感應耦合電
		漿質譜法(NIEA W313)。

		4. 依行政院環境保護署公告之水中金屬檢測方法—石墨爐式原子吸收光譜 法(NIEA W303)。
		5. 依行政院環境保護署公告之水中鹼度檢測方法-滴定法(NIEA W449)。
		6. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
		依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
6	氣鹽(Cl ⁻)	1. 依行政院環境保護署公告之水中氣鹽檢測方法—硝酸汞滴定法(NIEA
		W406)。
		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		W407) •
		3. 依行政院環境保護署公告之水中陰離子檢測方法-離子層析法(NIEA
		W415) °
		 4. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
		依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
		1. 依行政院環境保護署公告之水中硫酸鹽檢測方法-濁度法(NIEA
		W430) °
	硫酸鹽 (SO ₄ ²⁻)	 2. 依行政院環境保護署公告之水中陰離子檢測方法-離子層析法(NIEA
7		W415) •
		3. 依行政院環境保護署公告之水中硫酸鹽檢測方法—分立式分析系統濁度
		法(NIEA W465)。
		4. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
	溶氧 (DO)	依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
		1. 依行政院環境保護署公告之水中溶氧檢測方法-電極法(NIEA W455)。
8		2. 依行政院環境保護署公告之水中溶氧檢測方法—碘定量法(NIEA
		W422) °
		3. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
	陰離子 界面活 性劑	依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
9		1. 依行政院環境保護署公告之水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢
9		測方法—甲烯藍比色法(NIEA W525)。
		2. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。
	油脂	依實驗室檢測儀器及設備之偵測極限,選擇下列之檢測方式之一:
		1. 依行政院環境保護署公告之水中油脂檢測方法—固相萃取重量法(NIEA
		W507) •
10		2. 依行政院環境保護署公告之水中油脂檢測方法-液相萃取重量(NIEA
10		W506) •
		3. 依行政院環境保護署公告之水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法(NIEA
		W505) •
		4. 其他經行政院環境保護署公告可適用之檢測方法。